

UNITA' DI DIREZIONE
“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE,
RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n. 98/2017

OGGETTO: Lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della colonna di scarico delle cucine a servizio del fabbricato ATER di via Sandro Pertini n.18 scala A in Lavello (Intervento del 24.08.2017).
Ditta SOSEV SERVICE S.r.l. via Poerio n.18 - Banzi.
PAGAMENTO FATTURA LAVORI E ADDEBITO AGLI INQUILINI.
CIG Z511FE84D3

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di settembre nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- con nota in data 16.08.2017, acquisita al protocollo generale in data 21.08.2017 al n.8877/2017, la signora Di Nunno Incoronata, inquilina del fabbricato ATER sito alla via Sandro Pertini n.18 scala A in Lavello, ha segnalato l'ostruzione della colonna di scarico delle cucine, con fuoriuscita di liquami dallo scarico del proprio livello, chiedendo un intervento urgente;
- in data 24.08.2017 è stato eseguito un sopralluogo accertando l'effettiva ostruzione della colonna di scarico delle cucine degli alloggi U.I. 4991 – 4992 – 4998 – 5003 – 5008;
- al fine di evitare inconvenienti di natura igienica, si è reso necessario provvedere urgentemente alla disostruzione della colonna di scarico, alla pulizia e al lavaggio accurato dei pozzetti interessati, per cui nel rispetto di quanto indicato all'art. 38 commi 1 e 3 del Regolamento di Contabilità, l'intervento di pulizia ed espurgo è stato affidato alla ditta Sosev Service s.r.l. con sede in Banzi alla via Poerio n.18, dichiaratasi disposta all'immediata esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che:

- a lavori ultimati, la ditta Sosev Service s.r.l. ha inviato all'ATER la fattura n.30E del 31.08.2017 dell'importo di € 305,00, compreso IVA, relativa all'intervento eseguito in Lavello alla via Sandro Pertini n.18 scala A in data 24.08.2017;
- la ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla legge 13.08.2010 n°136;
- e' stato effettuato sopralluogo ed accertata la regolare esecuzione degli stessi;
- occorre procedere al pagamento per quanto eseguito dalla ditta Sosev Service s.r.l.;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001;

VISTA la legge regionale n.12/96;

VISTA la legge regionale n.29/96;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA

- la determina del Direttore n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

– la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propeedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di approvare la spesa complessiva di € 305,00, di cui € 250,00 per lavori ed € 55,00 per I.V.A., relativa ai lavori urgenti di pronto intervento, eseguiti in data 24.08.2017, per il ripristino della funzionalità della colonna di scarico delle cucine del fabbricato ATER alla via Sandro Pertini n.18 scala A in Lavello;
2. di liquidare a favore della ditta Sosev Service s.r.l. Servizi & Ambiente, con sede in Banzi alla via Poerio n.18, partita IVA 01637340769, la somma complessiva di € 305,00 a saldo della fattura n.30E del 31.08.2017, con le modalità previste nel relativo certificato di pagamento;
3. di addebitare, pro quota, a tutti gli assegnatari del fabbricato ATER sito alla via Sandro Pertini n.18 scala A in Lavello (COD.FAB.583), che scaricano nella colonna di scarico interessata dall'ostruzione (U.I. 4991 – 4992 – 4998 – 5003 – 5008), la somma di € 305,00 relativa ai lavori urgenti di disostruzione e pulizia della colonna di scarico delle cucine, per il ripristino della funzionalità della rete fognaria eseguiti in data 24.08.2017.

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE
(F.to Ing. Pierluigi ARCIERI)

OGGETTO:	Lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della colonna di scarico delle cucine a servizio del fabbricato ATER di via Sandro Pertini n.18 scala A in Lavello (Intervento del 24.08.2017). Ditta SOSEV SERVICE S.r.l. via Poerio n.18 - Banzi. PAGAMENTO FATTURA LAVORI E ADDEBITO AGLI INQUILINI. CIG Z511FE84D3
-----------------	--

L'ESTENSORE DELL' ATTO (F.to geom. Antonio CARCASSA) _____

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to ing. Michele GERARDI)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:
capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____

Entrate:
capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO,
GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRETTORE
(F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____