AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201

U.D. "INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI"

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 18/2023

OGGETTO	Lavori di riparazione di un tratto di colonna di scarico a servizio del fabbricato E.R.P. sito in
	Acerenza (PZ) alla p.za Sandro Pertini n° 9
	RIMBORSO LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DALL'AUTOGESTIONE

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di marzo nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall'Amministratore Unico dell'Azienda con disposizione n. 3 del 30.03.2020;

PREMESSO che:

- in data 22.06.2022 il sig. Caruso Mario, referente dell'autogestione del fabbricato E.R.P. sito in p.za Sandro Pertini n° 9 ad Acerenza (PZ), segnalava a mezzo PEC all'Ufficio Manutenzione, prot. 7739 del 22.06.2022, la probabile rottura di un tratto della montante di scarico condominiale, a servizio dei bagni dei sig.ri ex Rutilo Raffaele (al momento sfitto), Caruso Giuseppe, Lavinia Giuseppe ed Adurno Canio, chiedendo l'immediato intervento;
- rappresentando al sig. Caruso Mario le difficoltà oggettive ad intervenire, data la mancanza di una ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione, si autorizzava per le vie brevi lo stesso, al fine di evitare possibili inconvenienti di natura igienica, a provvedere direttamente ai lavori necessari al ripristino della funzionalità della suddetta colonna di scarico:
- in data 26.10.2022 veniva eseguito, da tecnico dell'Ufficio Manutenzione dell'A.T.E.R., specifico sopralluogo presso l'alloggio del sig. Caruso Giuseppe accertando che i lavori di che trattasi, fatti eseguire dalla ditta CLIMATEC di Mariettini Gionatan da Acerenza (PZ), erano stati realizzati a regola d'arte;

CONSIDERATO che:

- il sig. Caruso Mario, con PEC prot. 3131 del 17.03.2023, ha trasmesso a questa Azienda copia della fattura n. 42 del 06.10.2022 della ditta CLIMATEC di Mariettini Gionatan, con sede in Acerenza (PZ) alla via Canio Forenza n° 9, dell'importo di € 605,00=, relativa all'intervento di sturaggio della montante di scarico nonché all'esecuzione dei lavori di demolizione e rifacimento di un tratto della stessa, chiedendone il rimborso;
- alla suddetta PEC è stata allegata specifica documentazione fotografica attestante le fasi di esecuzione dei lavori realizzati:
- alla sopraindicata spesa si farà fronte con i fondi ordinari dell'Azienda;
- occorre procedere al rimborso della somma anticipata dall'autogestione;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 97 del 21.12.2022 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, l'autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del Bilancio 2023, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440;

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Direttore rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il d.Lgs. n.165/2001;

VISTE le Leggi Regionali n. 12 e n. 29 del 1996;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE la spesa complessiva di € 605,00= (€ 550,00= per lavori + € 55,00= per I.V.A. al 10%), relativa all'intervento di sistemazione della colonna di scarico a servizio del fabbricato E.R.P. sito in p.za Sandro Pertini n° 9 ad Acerenza (PZ);
- 2. DI LIQUIDARE la somma di € 605,00= al sig. Caruso Mario, referente dell'autogestione in oggetto, quale rimborso per i lavori eseguiti e con le modalità indicate nel relativo certificato di liquidazione;
- 3. DI COMUNICARE al sig. Caruso Mario l'avvenuto rimborso.

La presente determinazione, costituita da n. 04 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA (ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to ing. Pierluigi Arcieri

U.D. "INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI"

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 18/2023

OGGETTO	Lavori di riparazione di un tratto di colonna di scarico a servizio del fabbricato E.R.P. sito in
	Acerenza (PZ) alla p.za Sandro Pertini n° 9
	RIMBORSO LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DALL'AUTOGESTIONE

L'ESTENSORE DELL'ATTO (geom. Mario RESTAINO) F.to geom. Mario Restaino

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Michele GERARDI)

F.to ing. Michele Gerardi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE		
Spese: capitolo n	impegno (provv./def.) n €	
capitolo n	impegno (provv./def.) n €	
Entrate: capitolo n	accertamento n €	
capitolo n	accertamento n €	
	UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"	
	IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)	
data 23/03/2023	F.to avv. Vincenzo Pignatelli	